

São Paulo, 03 de Junho de 2008.

Ofício nº 028/2008.

Ao Sr. Wagner Bernardo
Diretor do Parque Ecológico do Tietê

Ref.: **MANUTENÇÃO DO MOSAICO**

O mosaico do entorno dos Blocos A, B, C e D necessitam de reparos, conforme pode ser observado nas imagens abaixo.



Mosaico danificado



Acúmulo de água e sujeira (02/06/2008)

Além do mosaico, há necessidade de reparos no entorno das árvores, que devido ao crescimento das raízes, danificaram o local.

Em frente ao "Bloco C" há acúmulo de água e sujeira devido ao rebaixamento do mosaico, sendo necessário recupera-lo.

NOTA: A recuperação só exige mão de obra e um pouco de areia.

Atenciosamente,

Anacleto B. Pereira
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS E AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ
Cel. 7276-5517